Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Tanque de reserva de agua.
Fecha	24- septiembre-2018
Comunidad	Nuevo Sinaí.
Ubicación	
Lugar	Tanque de agua.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Carlos Chiru, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Gabino Palacios
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar condiciones actuales del tanque.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realiza inspección del tanque de agua para ver sus condiciones actuales. Destacándose lo siguiente. • Por los trabajos actuales en la toma de agua este tanque no está funcionando. • El sistema de filtrado de agua se encuentra sobre la losa del tanque. • Las paredes internas del tanque no se repellaron hasta la losa. Quedaron alambre de refuerzo y clavos de acero sin devastar. • Por fuera no se repello el tanque, quedando visibles segregaciones del concreto, clavos y alambres de refuerzo. • Se dejó una llave para limpieza del tanque quedando por fuera de la caja de protección. • La entrada al tanque en la losa, esta descubierta; no tiene tapa. • Alrededor del tanque, existen demasiados escombros de madera y tuberías. • Se debe realizar una limpieza general del perímetro del tanque.
Seguimiento	Realizar otra visita para ver avances de la obra.

Documentación fotográfica.